

Siseministri
10.02.2011. a
määruse nr 1
„Nõuded tuleohutuse enesekontrollile ja tuleohutusaruandele
ning tuleohutusaruande koostamise kohustuslikkuse kriteeriumid“
lisa 1

Enesekontrolli tuleohutusaruanne

1. Tuleohutusaruande koostaja andmed
1.1 Nimi: Jelena Lutšezarnaja
1.2 Telefoninumber: 35 69563
1.3 E-mail: jelena.lutšezarnaja@soldino.edu.ee

2. Ehitise andmed	
2.1 Ehitise omanik (nimi ja äriregistri nr või isikukood): Narva Linnavalitsus, Peetri plats 1, 20308 Narva	
2.2 Ehitise aadress: Tallinna mnt. 40, 21006 Narva	
2.3 Ehitusaasta: 1985	
2.4 Korruste arv: Hoones on kolm korpust (A - neljakorruseline , B - kolmekorruseline, C- kahekorruseline)	2.5 Keldrikorruste arv: 1
2.6 Viimase aasta jooksul tehtud ümberehitused: viimasel aastal ei ole teostatud ümberehitust	
2.7 Ümberehitustega seotud ehitise osa: puudub	
2.8 Hoones viibivate inimeste maksimaalne arv, eraldi välja tuua töötajate arv: 980 inimest (õpilaste arv 870 ja töötajate arv -100, nendest umbes 10 külastajat)	

	Jah	Ei	Märkused
2.9 Kui ehitise omanik ja valdaja on erinevad isikud - kas ehitise omaniku ja valdaja vahel on kirjalikult kokku lepitud vastutuse jaotus tuleohutusnõuete täitmisel?		+	puudub kirjalik kokkulepe antud valdkonnas
2.10 Kas on olemas ehitise tuletõkkesektsioonide skeem?	+		
2.11 Kas on olemas ehitise evakuatsiooni skemaatiline lahendus?	+		Igal korrusel koridorides ja kodulehel
2.12 Kas põlevmaterjalide ja jäätmete ladustamise kord on ehitises ja selle territooriumil määratud?		+	Puuduvad põlevad materjalid ja jäätmed
2.13 Tegevused ehitises (ehitises paiknevate asutuste, ettevõtete rentnike jne loetelu ehitise kasutusviiside kaupa):	2.14 Asutus või ettevõtte juriidiline nimetus:		2.15 Paiknemine ehitises (korrus), kasutatava pindala suurus
Hariduse saamine	Narva Soldino Gümnaasium Tallinna mnt. 40, 21006 Narva tel.(+372) 3563080 e-mail: direktor@soldino.edu.ee Ljubov Fomina		Terves hoones 7231.5 m ²
Õpilaste treeningud	Narva SK Energia Võidu 4, 21001 Narva tel.(+372) 35 77780 e-mail: info@skenergia.ee spordikool.energia@neti.ee Andrei Mikhin		C-korpuse 1. korrus - spordisaal 292,9 m ²
Õpilaste treeningud	Narva Paemurru Spordikool 26. Juuli 4, 20104 Narva tel/fax (+372) 35 66181 e-mail: npsk@hotmail.ee Irina Ptitsina tel. (+372)55693018		C-korpuse 1. korrus - spordisaal 292,9 m ² A-korpuse keldrikorrus-88,1 m ²
Õpilaste treeningud	Paemurru Spordiklubi Narvic 26.Juuli 4 Natalja Konkina tel. (+372) 55542855		C-korpuse 1. korrus - spordisaal 292,9 m ² A-korpuse keldrikorrus-88,1 m ²
Õpilaste toitumine	Mann Grupp OÜ Võidu prospekt 17a, 21008 Narva tel.(+372) 3592794 manngrupp@gmail.com registrikood: 10797040		C-korpuse 1. korrus – söökla 414,9 m ²

3. Andmed tuleohutuspaigaldiste, küttesüsteemide ja muude seadmete, paigaldiste ja toimingute kohta					
	Kas ehitises projektijärgselt ettenähtud tuleohutuse seisukohalt oluliste seadmete, paigaldistele ja tehnosüsteemidele on olemas kasutus- ja hooldusjuhendid?		Kas korrashoiutoimingud on teostatud?		Märkused (kas paigaldis on ette nähtud, korrashoiutoimingut teostav isik, viimase toimingu kuupäev, viited muudele dokumentidele jm)
	Jah	Ei	Jah	Ei	
3.1 Automaatne tulekustutusüsteem		+			ei ole ettenähtud
3.2 Tulekahjusignalisatsioonisüsteem	+		+		OÜ Ramrest akt 10.03.2015 a. (kord kvartalis)
3.3 Automaatne tulekahjuhäireedastus Päästeameti Häirekeskusesse	+		+		USS Security Eesti AS Distsiooniselt
3.4 Turvavalgustus	+		+		FIE Vladimir Fomin Elekter, igakuine hooldus akt №1504,18.03.2015 (kord kvartalis)
3.5 Piksekaitse		+		+	ei ole ettenähtud
3.6 Suitsu- ja soojuste eemaldamise seadmestik		+		+	ei ole ettenähtud
3.7 Tuletõrje voolikusüsteem		+		+	ei ole ettenähtud
3.8 Ventilatsioonisüsteem	+		+		OÜ Skat Keskus akt 09.02.2015 (kord kvartalis); akt 18.03.2015 (kord aastas)
3.9 Tuletõrje veevõtukoha nõuetele vastavuse kontroll		+		+	ei ole ettenähtud
3.10 Küttesüsteemide hooldus	+		+		AS "ECOMATIC" akt 09.03.2015 (kord kvartalis)

3.11 Elektripaigaldiste tehniline kontroll		+		+	kontrolli aruanne Joala Elekter № 2022012 14.12.2012 a.
3.12 Tuletõkkeseksioonide terviklikkuse kontroll	+		+		Aknahooldus, ukseulguri reguleerimine, tihendite vahetus OÜ AVALANI akt 01-15. 06.02.2015
3.13 Kui hoones on tulekaitsevahendiga kaitstud kandekonstruktsioonid - hoone kandekonstruktsioonide tulepüsivuse kontroll		+		+	ei ole ettenähtud
3.14 Tulekustutite kontroll ja hooldus	+		+		15tk - 2.a kontroll,10.a hooldus (01.05.2013-01.05.2015); 22 tk - 2.a kontroll,10.a hooldus (märts 2014 – märts 2016); 5 tk - 2.a kontroll,10.a hooldus (september 2014 – september 2016)
3.15 Muud (kirjeldada):					Tulekustutite kokku: 35tk*6 kg 7 tk*1.4 kg

4. Valmisolek tulekahjuks			
	Jah	Ei	Märkused
4.1 Kas on olemas asutuse või ettevõtte tulekahju korral tegutsemise plaan?	+		Kaskkiri 05.05.2014.a nr 1-7/74
4.2 Kas kõik töötajad on informeeritud kohustustest ja käitumisest tulekahju korral?	+		Käskkiri 29.08.2014.a nr 1-7/103 ja viimane instrueerimine tööle vastuvõtmisel 23.03.2015.a.
4.3 Kas on kontrollitud evakuatsiooniteede ja -pääsude nõuetekohasust ja kasutatavust?	+		Jelena Lutšezarnaja (majandusalajuhataja)- igapäevane visuaalne kontroll
4.4 Kas evakuatsiooniteed ja -pääsud on nõuetekohaselt tähistatud?	+		igapäevane visuaalne kontroll
4.5 Kas territooriumisisesed teed ja sisenemisteed hoonetesse on läbitavad?	+		igapäevane visuaalne kontroll
4.6 Millal toimus viimane õppus tulekahju korral tegutsemise harjutamiseks?	15.05.2014.a kl 13.00		
4.7 Millal toimus viimane tuleohutusosalane koolitus või instrueerimine asutuse või ettevõtte töötajatele?	30.06.2014.a- tehniline personal OÜ Ramrest		

4.8 Kas kõik asutuse töötajad on tuleohutusosalase koolituse või instrueerimise läbinud?	Jah
4.9 Millal toimus viimane tuleohutusosalane koolitus või instrueerimine evakuatsiooni eest vastutavatele isikutele?	16.05.2014.a – majandusosalajuhataja
4.10 Kuidas toimub inimeste teavitamine tulekahjust?	
Inimeste teavitamine toimub automaatse häiresignalisatsiooni abil. Inimeste evakueerimine toimub korduva häiresignalisatsiooni kõla teavituse pärast.	

5. Enesekontrolli käigus avastatud puudused		
5.1 Enesekontrolli käigus avastatud puudus ja tegevus puuduse kõrvaldamiseks	5.2 Puuduse kõrvaldamise eest vastutav isik	5.3 Puuduse kõrvaldamise tähtaeg
Puudusi ei ole tuvastatud		

6. Tegevused ehitises Täidetakse eraldi leht iga ehitises tegutseva asutuse või ettevõtte kohta, mille kohta peab käesoleva määruse lisa 2 kohaselt tuleohutusaruande koostama		
6.1 Asutuse või ettevõtte nimi:	6.2 Aadress:	6.3 Äriregistri nr:
Narva Soldino Gümnaasium	Tallinna maantee 40,21006 Narva	75026690
6.4 Tuleohutusosalase enesekontrolli eest vastutav isik	6.5 Kontaktandmed:	6.6 Vastutusala
Jelena Lutšezarnaja	35 69563; jelena.lutsezarnaja@soldino.edu.ee	Tuleohutuse eest vastutav isik: Jelena Lutšezarnaja; evakuatsiooni korraldamise eest vastutav isik:Ljubov Fomina
6.7 Põhitegevuse iseloomustus:	Õppeprotsessi korraldamine	
6.8 Asutuse kasutamise aeg (tööaeg):	7.00-19.00	
6.9 Maksimaalne kasutajate arv tegevuspinnal:	980 inimest	
6.10 Nendest töötajad:	100 töötajat	
6.11 Nendest külastajad:	Umbes 10 külastajat	

	Jah	Ei	Märkused
6.12 Kas ettevõtte tuleohutuse eest vastutav personal on koolitatud vastavalt oma kohustustele tuleohutuse tagamisel?	+		16.05.2014 J.Lutšezarnaja „Tuleohutuslane väljaõpe“, Juunika õppekeskus
6.13 Kas kõik töötajad on informeeritud kohustustest ja käitumisest tulekahju korral?	+		Koolitused
6.14 Kas töötajatele on õpetatud esmaste tulekustutusvahendite kasutamist?	+		2009.a koolitus Koolikodulehel on info kustutite kasutamisest http://www.soldino.edu.ee/pildid/8/801/kustuti.pdf
6.15 Kas asutuses või ettevõttes ladustatakse või töödeldakse plahvatusohtlikke või isesüttimisele kalduvaid ained (kui jah, siis nimetada ained ja nende kogused): Ei			

7. Tuleohutusaruande koostaja kinnitab esitatud andmete õigsust (nimi ja allkiri):

Jelena Lutšezarnaja

31.03.2015