

Siseministri  
10.02.2011. a  
määruse nr 1  
„Nõuded tuleohutuse enesekontrollile ja tuleohutusaruandele  
ning tuleohutusaruande koostamise kohustuslikkuse kriteeriumid“  
lisa 1

## Enesekontrolli tuleohutusaruanne

1. Tuleohutusaruande koostaja andmed
1.1 Nimi: Jelena Lutšezarnaja
1.2 Telefoninumber: 35 69563
1.3 E-mail: jelena.lutšezarnaja@soldino.edu.ee

2. Ehitise andmed	
2.1 Ehitise omanik (nimi ja äriregistri nr või isikukood): Narva Linnavalitsus, Peetri plats 5, Narva linn.	
2.2 Ehitise aadress: Tallinna mnt. 40, 21006 Narva	
2.3 Ehitusaasta: 1985	
2.4 Korruste arv: Hoones on kolm korpust,- eluaseme ( A - 4 korruseline , B - 3 korruseline, C- 2 korruseline)	2.5 Keldrikorruste arv: 1
2.6 Viimase aasta jooksul tehtud ümberehitused: viimaselaastal ümberehitust ei teostatud	
2.7 Ümberehitustega seotud ehitise osa: puudub	
2.8 Hoones viibivate inimeste maksimaalne arv, eraldi välja tuua töötajate arv: <b>947</b> inimesed (õpilaste arv 832 ja töötajate arv -105, nendest umbes 10 külastajad )	

	Jah	Ei	Märkused
--	-----	----	----------

2.9 Kui ehitise omanik ja valdaja on erinevad isikud - kas ehitise omaniku ja valdaja vahel on kirjalikult kokku lepitud vastutuse jaotus tuleohutusnõuete täitmisel?		Ei	puudub kokkuleppe tuleohutuse vastutuse jaotus
2.10 Kas on olemas ehitise tuletõkkeseksioonide skeem?	Jah		
2.11 Kas on olemas ehitise evakuatsiooni skemaatiline lahendus?	Jah		korrustel koridorides
2.12 Kas põlevmaterjalide ja jäätmete ladustamise kord on ehitises ja selle territooriumil määratud?			Puuduvad põlevate materjalide ja jäätmete
2.13 Tegevused ehitises (ehitises paiknevate asutuste, ettevõtete rentnike jne loetelu ehitise kasutusviiside kaupa):	2.14 Asutus või ettevõtte juriidiline nimetus:		2.15 Paiknemine ehitises (korrus), kasutatava pindala suurus
Õpilaste treeningud	<b>Narva SK Energia</b> a/k 80, Võidu 4 21001 Narva Eesti E-post: <a href="mailto:info@skenergia.ee">info@skenergia.ee</a> <a href="mailto:spordikool.energia@neti.ee">spordikool.energia@neti.ee</a> tel. .(+372)35 77780 Andrei Mikhin		C-korpuse 1. korrus - spordisaal 292,9 m <sup>2</sup>
Õpilaste treeningud	<b>Narva Paemurru Spordikool</b> 26. Juuli 4, Narva 20104 Estonia Tel/Fax ( +372 )35 66181 e-mail: <a href="mailto:npsk@hot.ee">npsk@hot.ee</a> I.Ptizina - tel. .(+372)55693018		C-korpuse 1. korrus - spordisaal 292,9 m <sup>2</sup>  A-korpuse keldrikorrus-88,1 m <sup>2</sup>
toitumine õpilased	<b>Mann Grup AS</b> Võidu prospekt 17a Narva Ida-Virumaa 21008 tel.(+372)3592794 <a href="mailto:manngrup@uninet.ee">manngrup@uninet.ee</a> Registrikood:10797040		C-korpuse 1. korrus – söökla 414,9 m <sup>2</sup>
õpilaste õppimist	<b>Narva Soldino Gümnaasium</b> Tallinna mnt. 40, 21006 Narva tel. 35 63080 Registrikood: 75026690 sekretar@soldino.edu.ee		suletud netopind - 7231,5 m <sup>3</sup>

<b>3. Andmed tuleohutuspaigaldiste, küttesüsteemide ja muude seadmete, paigaldiste ja toimingute kohta</b>					
	Kas ehitises projektijärgselt ettenähtud tuleohutuse seisukohalt oluliste seadmete, paigaldiste ja tehnosüsteemidele on olemas kasutus- ja hooldusjuhendid?		Kas korrashoiutoimingud on teostatud?		Märkused (kas paigaldis on ette nähtud, korrashoiutoimingut teostav isik, viimase toimingu kuupäev, viited muudele dokumentidele jm)
	Jah	Ei	Jah	Ei	
3.1 Automaatne tulekustutusüsteem		Ei			ei ole ettenähtud
3.2 Tulekahjusignalisatsioonisüsteem	Jah		Jah		OÜ Ramrest akt 07.03.2014 a. (kvartalihooldus)
3.3 Automaatne tulekahjuhäireedastus Päästeameti Häirekeskusesse	Jah		Jah		USS Security Eesti AS edastab
3.4 Turvavalgustus	Jah		Jah		FIE Vladimir Fomin Elekter, (kvartalihooldus) 27.03.2013 25.06.2013 23.09.2013 12.12.2013 24.03.2014
3.5 Piksekaitse		Ei		Ei	ei ole ettenähtud
3.6 Suitsu- ja soojuse eemaldamise seadmestik		Ei		Ei	ei ole ettenähtud
3.7 Tuletõrje voolikusüsteem		Ei		Ei	ei ole ettenähtud
3.8 Ventilatsioonisüsteem	Jah		Jah		OÜ Skat- keskus akt 03.02.2014 (kvartalihooldus)
3.9 Tuletõrje veevõtukoha nõuetele vastavuse kontroll		Ei		Ei	ei ole ettenähtud
3.10 Küttesüsteemide hooldus	Jah		Jah		AS "ECOMATIC" akt 21.02.2014 (kvartalihooldus)
3.11 Elektripaigaldiste tehniline kontroll	Jah		Jah		kontrolli aruanne Joala Elekter № 2022012 14.12.2012

3.12 Tuletõkkeseksioonide terviklikkuse kontroll	Jah		Jah	Aknakooldus, ukseulguri reguleerimine, tihendite vahetus 07.04.2014 arve №70-14 OÜ Avlani
3.13 Kui hoones on tulekaitsevahendiga kaitstud kandekonstruktsioonid - hoone kandekonstruktsioonide tulepüsivuse kontroll		Ei		Ei ei ole ettenähtud
3.14 Tulekustutite kontroll ja hooldus	Jah		Jah	15tk - 2.a kontroll, 10.a hooldus (01.05.2013-01.05.2015)  23 tk - 2.a kontroll, 10.a hooldus (märts 2014 – märts 2016)
3.15 Muud (kirjeldada):		Ei		

4. Valmisolek tulekahjuks			
	Jah	Ei	Märkused
4.1 Kas on olemas asutuse või ettevõtte tulekahju korral tegutsemise plaan?	Jah		Kaskkiri 03.05.2013.a nr 1-7/60
4.2 Kas kõik töötajad on informeeritud kohustustest ja käitumisest tulekahju korral?	Jah		30.08.2013.a- Kaskkiri nr 1-7/74 ja viimane instrueerimine tööle vastuvõttmisel 01.02.2014.a.
4.3 Kas on kontrollitud evakuatsiooniteede ja -pääsude nõuetekohasust ja kasutatavust?	Jah		Jelena Lutšezarnaja (majandusalajuhataja)- iga päevane visuaalne kontroll
4.4 Kas evakuatsiooniteed ja -pääsud on nõuetekohaselt tähistatud?	Jah		iga päevane visuaalne kontroll
4.5 Kas territooriumisisesed teed ja sisenemisteed hoonetesse on läbitavad?		Ei	iga päevane visuaalne kontroll
4.6 Millal toimus viimane õppus tulekahju korral tegutsemise harjutamiseks?	03.05.2013.a		
4.7 Millal toimus viimane tuleohutusala koolitus või instrueerimine asutuse või ettevõtte töötajatele?	01.02.2014.a		

4.8 Kas kõik asutuse töötajad on tuleohutusosalase koolituse või instrueerimise läbinud?	Jah
4.9 Millal toimus viimane tuleohutusosalane koolitus või instrueerimine evakuatsiooni eest vastutavatele isikutele?	05.05.2014.a
<p>4.10 Kuidas toimub inimeste teavitamine tulekahjust?  Kooli töötajad teavitavad hädaolukorrast Ljubov Fomina, direktor, 55927394 suuliselt teavitusviisil. Kontrollib häire õigsust, hindab ohtu vastavalt varem kokku lepitud metoodikale –valvur  Teavitab tulekahjust ehitises ja ohualas viibivaid inimesi- kriisimeeskond kriisimeeskonna juhatajaasetäitja.  Häiresignalisatsiooni kõlal kõik klassid koos õpetajatega rahulikult liiguvad klassi ukse juurde kogunemiskoha suunas, kasutades kõige sobivamaid teid.</p>	

5. Enesekontrolli käigus avastatud puudused		
5.1 Enesekontrolli käigus avastatud puudus ja tegevus puuduse kõrvaldamiseks	5.2 Puuduse kõrvaldamise eest vastutav isik	5.3 Puuduse kõrvaldamise tähtaeg
Meditsiinipersonali asend ei ole selge ning nende roll stsenaariumis pole määratud.	Direktori asetäitja majandusalal	Stsenaarium 2014

6. Tegevused ehitises		
Täidetakse eraldi leht iga ehitises tegutseva asutuse või ettevõtte kohta, mille kohta peab käesoleva määruse lisa 2 kohaselt tuleohutusaruande koostama		
6.1 Asutuse või ettevõtte nimi	6.2 Aadress:	6.3 Äriregistri nr:
6.4 Tuleohutusosalase enesekontrolli eest vastutav isik: Jelena Lutšezarnaja	6.5 Kontaktandmed: 32 69563	6.6 Vastutusala: majandusjuhatamine
6.7 Põhitegevuse iseloomustus:	Õppeprotsessi korraldamine	
6.8 Asutuse kasutamise aeg (tööaeg):	7.00-19.00	
6.9 Maksimaalne kasutajate arv tegevuspinnal:	955 inimest	
6.10 Nendest töötajad:	832 õpilast; 105 töötajat	
6.11 Nendest külastajad:	Umbes 10 külastajat	

	Jah	Ei	Märkused
--	-----	----	----------

6.12 Kas ettevõtte tuleohutuse eest vastutav personal on koolitatud vastavalt oma kohustustele tuleohutuse tagamisel?	Jah		
6.13 Kas kõik töötajad on informeeritud kohustustest ja käitumisest tulekahju korral?	Jah		
6.14 Kas töötajatele on õpetatud esmaste tulekustutusvahendite kasutamist?	Jah		
6.15 Kas asutuses või ettevõttes ladustatakse või töödeldakse plahvatusohtlikke või isesüttimisele kalduvaid ained (kui jah, siis nimetada ained ja nende kogused): Ei			

7. Tuleohutusaruande koostaja kinnitab esitatud andmete õigsust (nimi ja allkiri):  
 Jelena Lutšezarnaja  
 31.03.2014