

Анализ рисков 2014 год (выполнение, дополнение по состоянию на январь 2014 г., рассмотренные на заседании кризисной комиссии 10.02. и совета по здоровью 30.01. 2014 года)

| Факторы | риск | Рабочее место | Устранить | Устранено | Устранение рисков в 2014 году |
|-------------------------------------|------|--|--|---|---------------------------------------|
| 1. Ризику несчастного случая | | | | | |
| -опасность падения | 2 | 1. Подвалы захламлены крупногабаритным мусором, не работают некоторые выключатели. | 1. Постоянно по мере возможности освобождать от мусора. | 1.Отремонтированы выключатели Постоянно по мере возможности освобождаются от мусора. | 1. Освобождение подвалов от мусора. |
| | 2 | 2.Кабинеты: 27,28 (корпус А) и 17 (корпус В) - рваный линолеум на полу. | 2.Требуется по мере возможности замена. | 2. Заклеены рваные места | 2. Контроль состояния пола. |
| | | 3.Кабинеты: 1,4,10,14 (корпус В)-кафедра у доски | 3.Ознакомление учителем учеников с правилами поведения в классе и их выполнение. | 3. Наклеена предупреждающая лента | 3. По мере возможности демонтировать. |
| | 2 | 4.Кабинет 11 – пол деревянный, разваливается на щепки. | 4. Требуется ремонт | 4. Пол покрашен | 4. Контроль состояния пола |
| | 2 | 5.Школьный стадион-состояние неудовлетворительное. На стадионе растут деревья, нет освещения, беговые дорожки асфальтированы, которые местами из-за деревьев растрескались и разбиты. Стадион не соответствует его назначению. | 5.Требуется ремонт или передача с баланса школы городу. | | 5. Контроль состояния. |
| | 2 | 6. Асфальтная дорожка на территории школы - Отсутствуют плитки на тротуарах внутри школы. | 6. Требуется ремонт | | 6. Контроль состояния. |
| | 2 | 7. Крыльцо – состояние | 7. Требуется ремонт | | 7. Контроль состояния. |

| | | | | | |
|--|---|---|--|---|--|
| | 2 | неудовлетворительное, разрушается. | | | |
| | 2 | 8. Лестница на 4 этаже корпуса А – возможность падения с высоты. | 8.Временное ограждение - высокие цветы | | |
| | 2 | 9. Полы в коридорах 3 этажа корпуса А- неровный, рваный линолеум, 2 и 3 этажей корпуса В- -рваный линолеум, торчат металлические стягивающие пластины | 9.Требуется ремонт | | |
| 2.Физическим условиям | | | | | |
| -окружение рабочего помещения и рабочего места | 2 | 1.Фасад школы - отслаивается штукатурка, трещины в стенах, проседают углы здания. С южной и северной сторон пандус разрушается. | 1.Требуется ремонт | | 1.Контроль состояния. |
| | 2 | 2. Внутренние стены- осыпается штукатурка, имеются трещины .В помещении корпуса А стена в лестничном пролете между 4-3 этажами в аварийном состоянии | 2. Требуется ремонт | | 2. Контроль состояния. |
| | 2 | 3.Отключение интернета | 3. Устранение неполадки (иметь в запасе 2 сетевых коммутатора) | | 3. Контроль. |
| | 2 | 4.В классах установлены устаревшие компьютеры со старыми мониторами | 4.Медицинский осмотр 1 раз в 2 года | | |
| - плохое освещение | 2 | 1.Кабинеты: 15,17,18,20,21,24,27, 30,33,37,38,42,44,48,50,51 (корпуса А), библиотека, начальная школа (кроме каб. 3,5,7,11,12,16) | 1. Требуется замена | 1.Замена освещения по мере возможности. | 1.Контроль, своевременная замена ламп. |
| | 3 | 2.Гардероб - электроосвещение в аварийном состоянии | 2. Требуется замена | 2.Частично заменено. | 2. Ремонт светильников в кабинах гардероба, своевременная замена ламп) |

| | | | | | |
|---|---|---|--|---|--|
| - шум и/или вибрация | 2 | 1.Кабинеты:1,2,14,15(корпус В) Кабинеты:20,29,33,37,42,44,45,50, 51,45,44 (корпус А) | 1.Требуется замена светильников | 1.Замена оборудования по мере возможности. | |
| | 2 | 2.В кабинет 45 шум от работы электрошита | 2.Требуется ремонт кабинета 45 | 2.Щит невозможно пока снять т.к. от него идет все электропитание на рабочем столе педагога | 2.Запрос от строительных фирм ценовых предложений на капитальный ремонт кабинета. |
| - жара, холод, сквозняк, влажность | 2 | 1. Кабинеты 3 и 4 этажа (корпус А)- весной очень жарко. | 1. Использовать жалюзи, замена вентиляции. | 1.Возможность микро прветривания. | 1.Необходимость приобретения жалюзи в кабинеты. |
| | 2 | 2.В кабинах гардероба - душно | 2.Требуется замена вентиляции в школе, замена окон в гардеробе. | | |
| 3. Химическим условиям | | | | | |
| - пыль, дым, газы, пары | 2 | 1. Кабинеты 45,46 не работает вытяжной шкаф. | 1. Требуется замена вентиляции. | | |
| -соприкосновение с химическими веществами/материала ми | 2 | 1.Уборщицы – уборка помещений с использованием моющих дезинфицирующих средств. | | 1.Соблюдение инструкции по применению моющих дезинфицирующих средств. | 1.Инструктаж, средства защиты. |
| | 2 | 2.Учитель химии и лаборант - во время демонстрационных опытов и практических работ имеет контакт с кислотами и щелочами. | | 2.Соблюдение инструкции. | 2.Инструктаж, средства защиты. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4. Психическим условиям | | | | | |
| - насилие на рабочем месте | 2 | Все работники | Контроль графика дежурств, за работой кнопкой тревоги. Быть бдительными, не провоцировать посетителей и учеников. Чередование графика дежурств, инструктаж по дежурству учителей. | Чередование графика дежурств, инструктаж. | Инструктаж по дежурству учителей. |
| 5. Биологическим условиям | | | | | |
| -микроорганизмы, насекомые, плесень, прочее | 2 | 1. Большой риск вирусных заболеваний – специфика школы | 1. Регулярное проветривание, профилактическая дезинфекция в период опасности эпидемий. | 1.Профилактическая дезинфекция. Лекции медицинской сестрой. | |
| | 2 | 2. Спортзал – плесень на двух стенах. | 2. Ремонт стен в летние каникулы 2014 года | | 2.Ремонт стен. Контроль работы вентиляции, проветривания. |
| -возможность мытья рук, принятие душа | 2 | Кабинет 36 (изо) - отсутствуют моющие средства и осушитель для рук. | Обеспечить | | Установлены электросушитель для рук и дозатор для мыла. |
| - туалет | 2 | Отсутствуют электросушители для рук и дозаторы для мыла. | Не хватает средств на полное обеспечение | Частично | Установка при первой возможности. |
| -возможность переодевания, спецодежда | 2 | У дворника отсутствует подсобное помещение. | Освободить и оборудовать помещение для дворника. | Определено место (1 этаж/В под лестницей) | Оборудование при первой возможности. |